

Ölunfall am Greiner Eck

Begehung am Donnerstag, 02.03.2017, 18.00 Uhr



Nach zwei Regentagen Begehung durch Peter Weimar am 2.3.2017 gegen 18.00 Uhr mit der Feststellung, dass aus den Drainagerohren der Sockelzone von WEA 2 ein Öl-Wasser-Gemisch lief, das am schrägen Baugelände abwärts in Richtung Zuwegung und Wald verlief und Pfützen mit Ölschlieren gebildet hatte. Siehe die nachfolgenden, mit Handy aufgenommenen Fotos.



Pfützen mit Ölfilmen und schäumenden Bläschen

